

GENERALIDADES

**MÁSCARA DXF OU DWG SURGE
MUITO PEQUENA NO ECRÃ**

O desenho tem o seu ponto de origem muito afastado da origem de coordenadas ou tem limites muito grandes. Siga os seguintes passos:

- Verifique as coordenadas da origem do seu desenho deslocando o cursor do rato até ao canto inferior esquerdo do desenho e leia as coordenadas deste na ativação de coordenadas.
- Selecione Editar máscaras.
- Selecione o ficheiro em questão e prima sobre Transformação.
- Aplique a translação necessária para levar a origem do seu desenho à origem das coordenadas.
- Se pretender, poderá também efetuar esta alteração das coordenadas no seu programa de CAD atualizando posteriormente o ficheiro.