

GERADOR DE PÓRTICOS

COEFICIENTE DE MOMENTO IGUAL A UM, RELATIVAMENTE À ENCURVADURA LATERAL

1. INTRODUÇÃO

A presente FAQ pretende esclarecer o porquê do valor por defeito de coeficiente de momento, relativamente à encurvadura lateral, considerado pelo Gerador de Pórticos.

2. DESCRIÇÃO

O Gerador de Pórticos não pode prever qual o diagrama de momentos dos pórticos gerados no CYPE 3D, portanto coloca "1" como valor por defeito para o coeficiente de momentos, relativamente à encurvadura lateral. O utilizador deve alterar esse valor para o valor adequado segundo o diagrama de momentos.

Relativamente à distância de travamento dos banzos, o programa efetua corretamente a geração dos dados.

Para mais informações poderá consultar a memória de cálculo do programa CYPE 3D.